

Drobne remonty na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych st. własność Gminy Węgorzyno							
Lp.	Położenie	Adres	Wymiana drzwiczek wyczystce na strychu (szt.)	Wymiana drzwiczek wyczystce u podstawy komina w piwnicy (szt.)	Brak wentylacji nawiewnych do mieszkań(szt.)	INNE	Brak stałej drabiny na strychu do czyszczenia kominów
1	Mieszewo	nr 54/1			1		
	Mieszewo	nr 54/6		0	1	0	0
	Mieszewo	nr 54/7			1		
2	Runowo	nr 59/5		0	1	Zamontować drzwiczki wyczystne na klatce schowej oraz zamurować drzwiczki w mieszkaniu nr 5 na cegłę pełną klasy 100 lub 150. Otynkować korony kominów nad dachem. Brak wyjścia na dach	0
	Runowo	nr 59/6			1		
3	Brzeźniak	nr 30/1		0	0	Przebudować koronę komina nad dachem	1
	Brzeźniak	nr 30/2					
4	Dłusko	nr 18/1		0	1		0
	Dłusko	nr 18/3			1		
5	Połchowo	nr 22/7		0	1		0
	Połchowo	nr 22/3		0	1		0
6	Połchowo	nr 9/2		0	1		0
7	Chwarstno	nr 14a/2		0	1	Przebudować koronę komina nad dachem oraz otynkować na strychu	1
	Chwarstno	nr 14a/5	3		1		
	Chwarstno	nr 14a/6			1		
8	Przytoń	nr 19/3	2	0	0		0



9	Wiewiecko	nr 24	0	0	1	0	0	0	0
10	Wiewiecko	nr 3	0	0	0	0	0	0	0
11	Wiewiecko	nr 22/1	2	0	0	0	0	1	0
	Wiewiecko	nr 22/2							
	Wiewiecko	nr 22/3							
12	Wiewiecko	nr 15/2	0	0	1	0	0	0	0
13	Sielsko	nr 22a/5	0	0	0	0	0	0	0
	Sielsko	nr 22a/7	0	0	0	0	0	0	0
	Węgorzyno	ul. Ks. F. Sosnowskiego nr 4/2	0	0	1	0	0	1	0
Węgorzyno	ul. Ks. F. Sosnowskiego nr 4/3	1							
Węgorzyno	ul. Ks. F. Sosnowskiego nr 4/4	1							
14	Węgorzyno	ul. Ks. F. Sosnowskiego nr 4/3	0	0	0	0	0	1	1
15	Węgorzyno	ul. Runowska nr 3a/2	0	0	1	0	0	0	0
16	Węgorzyno	ul. Runowska nr 3/2	3	0	1	0	0	0	0
	Węgorzyno	ul. Runowska nr 3/3			1				
	Węgorzyno	ul. Runowska nr 3/3			1				



17	Węgorzyno	ul. Runowska nr 26/1				1				
	Węgorzyno	ul. Runowska nr 26/2				1				
	Węgorzyno	ul. Runowska nr 26/3				1				
	Węgorzyno	ul. Runowska nr 26/4				1				
18	Węgorzyno	ul. Runowska nr 18/2	0	1		1	0			0
19	Węgorzyno	ul. Runowska 15/2	1	0		1	0			0
20	Węgorzyno	ul. Drawska 8/2	0	0		1	0			0
21	Węgorzyno	ul. Drawska 13/3	0	0		1	0			0
22	Węgorzyno	ul. Drawska 16/2	0	0		1	0		Brak grawitacyjnej wentylacji pomieszczenia pieca c.o. etaż piwnica. Niedrożna grawitacyjna wentylacja wywiewna kuchni m.nr 2	0
23	Węgorzyno	ul. Mickiewicza 2/1		3		0	0			0
24	Węgorzyno	ul. Mickiewicza 10/1				0	0			0
	Węgorzyno	ul. Mickiewicza 10/3		4		0	0			0
25	Węgorzyno	ul. Mickiewicza 12	0	0		1	0		Brak grawitacyjnej wentylacji pomieszczenia pieca c.o. etaż piwnica	1
26	Węgorzyno	ul. Łąkowa 2/1				1	0			1
	Węgorzyno	ul. Łąkowa 2/2	1	0		1	0			1
27	Węgorzyno	ul. Przemysłowa 2/3	0	0		0	0		Wstawić drzwiczki osadnikowe w kuchni od pieca kafłowego w pokoju	0
<b>Razem (sztuki)</b>			<b>12</b>	<b>8</b>		<b>33</b>	<b>14</b>			<b>6</b>

ZASŁĘPCA BURMISTRZA

mgr Miroslaw Przysiwek